

Models/Modelos/Modèles
P130LF, P131LF, P135LF, P135LF-W,
P136LF, P136LF-M, P138LF-M
Series/Series/Seria

RP70194▲

Handle w/Set Screw & Button
 Manija con Tornillo de Ajuste y Botón
 Manette avec Vis de Calage et Bouton

1

Adjusting Ring
 Anillo de Ajuste
 Anneau de Réglage

RP77763▲

Repair Kit
 Equipo/Herramientas para reparaciones
 Kit de réparation

3

Ball Assembly
 Ensamble de la Bola
 Rotule

2

Seats & Springs
 Asientos y Resortes
 Sièges et Ressorts

4

RP72866▲
 0.5 gpm (1.9 L/min)
RP70195▲-1.0
 1.0 gpm (3.8 L/min)
RP70195▲-1.2
 1.2 gpm (4.5 L/min)
RP70195▲
 1.5 gpm (5.7 L/min)
 Aerator
 Aireador
 Aérateur

RP5861

Coupling Nuts (Optional, not included)
 Tuercas de Acoplamiento (Opcional, no incluido)
 Écrous de Raccordement (Option, non inclus)

RP62472▲

Plastic Pop-Up Assembly
 (Not supplied in some models)
 Ensamble del Desagüe Automático Plástico
 (No proporcionadas en algunos modelos)
 Renvoi Mécanique en Plastique
 (Non fournis dans certains modèles)

RP70204

Knob Handle w/Button, Screw,
 Connector and Set Screw
 Perilla con Botón, Tornillo,
 Conector y Tornillo de Ajuste
 Manette Sphérique avec
 Bouton, Vis et Vis de Calage

▲Specify Finish
 Especificque el Acabado
 Précisez le Fini

RP70203▲

Lift Rod
 (Not supplied in some models)
 Barra de Alzar
 (No proporcionadas en algunos modelos)
 Tige de Manoeuvre
 (Non fournis dans certains modèles)

RP72707

Plug Button
 Botón del Tapón
 Bouton

RP100804

Gasket
 Empaque
 Joint

RP44122

Mounting Washers & Nuts
 Arandelas de Montaje y Tuercas
 Rondelles et Écrous

RP26533▲

Metal Pop-Up Assembly Less Lift Rod
 (Not supplied in some models)
 Ensamble de Metal del Desagüe Automático
 Menos la Barra de Alzar (No proporcionadas
 en algunos modelos)
 Renvoi Mécanique en Métal Sans la Tige
 de Manoeuvre (Non fournis dans certains
 modèles)

RP60466▲

Grid Strainer (with overflow holes)
 (Not supplied in some models)
 Tamiz de la rejilla (con los agujeros del
 desbordamiento) (No proporcionadas
 en algunos modelos)
 Tamis de grille (avec des trous de
 débordement) (Non fournis dans
 certains modèles)

RP60467▲

Grid Strainer (without overflow holes)
 (Not supplied in some models)
 Tamiz de la rejilla (sin agujeros del
 desbordamiento) (No proporcionadas
 en algunos modelos)
 Tamis de grille (sans trous de
 débordement) (Non fournis dans
 certains modèles)

